


PRZEKRÓJ III-III
SKALA 1:100



| | | | |
|----------------|--|--|---------|
| Obiekt: | Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku SZPITALA POWIATOWEGO w Kętrzynie 11 - 400 Kętrzyn, ulica M. Skłodowskiej - Curie nr 2 | | |
| Temat: | EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozp. MI z 12 kwietnia 2002 r. / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 / | | |
| Opracowali: | mgr inż. Wiesław NOWAK Rzecznik Budowlany dec. nr PR-4/21/95 Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 21/95 | mgr inż. Julian M. LEMIECH nr upr. 337/96 | |
| Tytuł rysunku: | Przekrój III - III | Skala: | Rys. nr |
| | | 1:100 | 9 |